

D-Röhren (direkt geheizt)

III-9-16 lt 3825/76 1 T. (30190/9)

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
DAF 96	1,4 0	10~		H1		A1				H2			1 40	
DAF 96	1,4 0	100	60	H1			Sg	A1	G	H2			1 40	
DAF 191	1,4 0	10~		H1		A1				H2			1 40	
DAF 191	1,4 0	60	60	H1			Sg	A1	G	H2			2,5 80	
DAF 961	1,25 0	10~		H1		A1				H2			1 50	
DAF 961	1,25 0	60	60	H1			Sg	A1	G	H2			2,5 90	
DC 90	1,4 0	100		H1	A1	A1		G	G	H2			2,5 50	
DC 96	1,4 0	60		H1		G		H2	A1	H1			25 40	
DC 760	1,25 0	20		H1	G	A1	H2						2,5 60	
DC 761	1,25 0	150		G	H1	H2						A1	50 40	
DC 762	1,25 0	20		H1	G	A1	H2						2,5 90	
DD 960	1,25 0	60		H1		G		H2	A1	H1			25 40	
DF 96	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg				G	H2		2,5 40	
DF 97	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg	H1			G	H2		2,5 40	
DF 191	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg		H1		G	H2		10 40	
DF 668	1,25 0	60	60	A1	Sg	H1	G	H2					10 50	
DF 669	1,25 0	60	60	A1	Sg	H1	G	H2					2,5 50	
DF 961	1,25 0	60	60	H1	A1	Sg				G	H2		10 40	
DK 96	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg	G	Sg	G	H2			2,5 40	
DK 192	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg	G	Sg	G	H2			2,5 50	
DK 962	1,25 0	60	60	H1	A1	Sg	G	Sg	G	H2			2,5 50	
DL 67	1,25 0	20	20	A1	Sg	H1	G	H2					1 50	
DL 68	1,25 0	20	20	A1	Sg	H1	G	H2					2,5 50	
DL 94	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg				G	H2		10 80	
DL 96	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg		H2		G	H1		10 40	
DL 192	1,4 0	60	60	H1	A1	G	Sg	H2	A1	H1			25 40	
DL 193	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg	G	H2	A1	H1			25 60	
DL 962	1,25 0	60	20	H1	A1	G	Sg	A1	H2				10 40	
DL 963	1,25 0	60	20	H1	A1	Sg	G	A1	H2				10 40	
DL 761	1,25 0	60	60	H1		A1				Sg	H2	G	10 50	
DM 70	1,4 0	100			G			H1	H2			A1	1 40	
DM 71	1,4 0	100			G			H1	H2			A1	1 40	
DY 51	1,4 0	30~			H1	H2						(A1)	2,5 40	
DY 80	1,25 0	30~			H1	H2							(A1) 2,5 40	
DY 86	1,4 0	90~			H1	H2							(A1) 10 60	
DY 667	0,6 0	10~			A1			H1	H2				1 40	
DY 87	1,4 0	30~			H1	H2							(A1) 2,5 40	
(in Submin. Fassg. 2 Drähte einführen)														
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%